

# Palmako

LEMEKS GROUP



44 mm



274x274 cm



73 cm




roheline  
süvaimmutus  
GNVPI

## ARTHUR

AM44-2626-1

**185 €**



- **Lao tühjendusmüük!**
- **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



44 mm



231x231  
cm




73 cm



roheline  
süvaimmutus  
GNVPI

## OSCAR AM44-2222

**170 €**



➤ Lao tühjendusmüük!

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitele praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



28 mm



120x74 cm




75 cm

## SANNE 12

AM28-0712

Valgeks värvitud - WTPNT1+2

**85 €**



➤ **Lao tühjendusmüük!**

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



28 mm



180x74 cm




75 cm

## SANNE 18

AM28-0718

Valgeks värvitud - WTPNT1+2

**109 €**



➤ **Lao tühjendusmüük!**

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaoas, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



12 mm



114x63 cm



61 cm

## BEMBO – naturaalne puit

EL12-1207

**48 €**

114  
67      0.7 m<sup>2</sup>      63  
117

- **Lao tühjendusmüük!**
- **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoode puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



16 mm



136x82 cm



126 cm



124 cm



1.0 m<sup>2</sup>




1,2 m<sup>3</sup>

## BERMEJO – prügikonteinerite ümbris

EL16-1408

136

**49 €**



137

➤ Lao tühjendusmüük!

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega

<https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>