

# Palmako

LEMEKS GROUP



120 cm



Ø50 mm



Roheline  
süvaimmutus  
GNVPIH4

## FREESPOST Ø50 x 1,2 PC

FP050120-1TFK3

1 €



➤ **Lao tühjendusemüük!**

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitlenud praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega

<https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



150 cm



Ø120 mm



Roheline  
süvaimmutus  
GNVPIH4

## PUURITUD POST Ø120x1,50 C0 1x85

PP120150-FM2

4 €



➤ **Lao tühjendusemüük!**

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega

<https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



200 cm



Ø120 mm



Roheline  
süvaimmutus  
GNVPIH4

## PUURITUD POST Ø120x2,00 PC 3x85

PP120200-1TFM2

5 €



➤ **Lao tühjendusmüük!**

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>

# Palmako

LEMEKS GROUP



150 cm



Ø140 mm



Roheline  
süvaimmutus  
GNVPIH4

## PUURITUD POST Ø140x1,50 PC 1x105

PP140150-TFM2

4 €



➤ **Lao tühjendusmüük!**

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>



# Palmako

LEMEKS GROUP



200 cm



Ø180 mm



Roheline  
süvaimmutus  
GNVPI

## PUURITUD POST Ø180x2,00 PC 2x105

PP180200-TFK3

11 €



➤ Lao tühjendumüük!

➤ **NB!** Tegu on praaktootega ja Palmako AS ei käsitle praaktoodete puhul kliendikaebusi. Toode on seisnud pikalt välilaos, **võib esineda** defekte, vigastatud detaile, niiskus- ja muid kahjustusi. Tutvu lähemalt võimalike kahjustustega <https://www.palmako.ee/et/outlet-poltsamaal>